

TUM · MPA BAU · Abteilung Baustoffe Franz-Langinger-Straße 10 · 81245 München

Michael Hacker Kies- und Betonwerk GmbH & Co. KG Betriebsstraße 18-20 94469 Deggendorf cbm · Centrum Baustoffe und Materialprüfung MPA BAU, Abteilung Baustoffe

Franz-Langinger-Straße 10 81245 München Germany

Tel +49.89.289.27067 Fax +49.89.289.27069 www.mae.ed.tum.de

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Prüfzeugnis

Nr.: 52-24-0654-02

FG Gesteine

Datum 14.08.2024

Unser Zeichen Nei/RM

Betrifft: Werk: Stauffendorf

Untersuchung von Gesteinskörnungen (16/32, 8/16, 4/8 und 0/4) für Beton hinsichtlich petrographischer Zusammensetzung und

Alkaliempfindlichkeit

Bezug: Ihr Auftrag vom 12.06.2024

Probenahmeprotokoll Nr. 1359 Probenehmer: BAYBÜV / Hr. Jedras

Dieser Bericht umfasst: 4 Textseiten (inkl. Deckblatt)

1. ALLGEMEINES

1.1 Angaben zur Probe

Werk: Stauffendorf

Art: natürliche Gesteinskörnung

Petrographischer Typ: Kies

Herkunft: Quartäres Kiesvorkommen

Korngruppe: 16/32, 8/16, 4/8, 0/4

Entnahmestelle: Halden
Tag der Probenahme: 12.06.2024
Tag der Probeanlieferung: 09.07.2024
Entnommen durch: BAYBÜV

Verwendungszweck: Gesteinskörnung für Beton nach DIN EN 12620

1.2 Vorschriften und Richtlinien

Alkali-Richtlinie - AlkR "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton,

Ausgabe Oktober 2013"

DIN EN 12620 "Gesteinskörnungen für Beton"

DIN 1045-2 "Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton,

Festlegungen, Eigenschaften, Herstellung und Konformität, Anwendungsregeln

zu DIN EN 206-1"

DIN EN 206-1 Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität"

ZTV-ING Teil 3 "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für

Ingenieurbauten Teil 3 Massivbau" (Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Nr. II D8-43420-

VL Gestein 2021 Verbände-Leitfaden für die Durchführung der Werkseigenen

Produktionskontrolle im Rahmen des europäischen Verfahrens zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen im

and oberpruiding der Leistungsbestandigkeit von destr

M Fels "Merkblatt über das Bauen mit und im Fels, Ausgabe 2015"

System 2+ (MIRO, BVK, BRB, FVEhS)

2. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

2.1 Petrographische Beurteilung

Die petrographische Beurteilung erfolgte nach DIN EN 932-3 an der Kornklasse 8/16 und ist in nachstehender Tabelle angegeben.

Kornklasse	8/16
Art der Entstehung	fluviatil
Gesteinsbeschreibung	Lockergestein
Gesteinsart	Kies, nicht gebrochen
Farbe der Körner	15 % grau 20 % beige 40 % weiß + hellbeige 5 % dunkelgrau 20 % bräunlich
Kornform	überwiegend kubisch untergeordnet stängelig, plattig
Rundungsgrad der Körner	überwiegend angerundete bis abgerundete Kanten untergeordnet scharfkantig (Bruch)
Bruchflächigkeit der Körner	überwiegend vollständig gerundete Körner untergeordnet teilweise gerundete Körner (Bruch)
Petrographische Zusammensetzung	45 % Carbonat ¹⁾ 5 % Kristallin ²⁾ 40 % Quarz/Quarzit 10 % Sandstein
Grad der Verwitterung	Verwitterte, verunreinigte oder mürbe Körner sind nicht erkennbar. Es liegen keine sichtbaren Zeichen der Verwitterung vor, untergeordnet können leichte Verfärbungen an den Oberflächen erkannt werden. Nach M Fels liegt Verwitterungsstufe 0 "frisch" vor.
Gefüge der Körner	überwiegend dicht (Carbonate, Quarz und Kristallin) untergeordnet dicht bis porös (Sandstein)

¹⁾ Kalkstein und Dolomit 2) Amphibolit, Gneis

Die untersuchte Probe ist frei von Quarzporphyr/Rhyolith, Grauwacke und gebrochenem Kies des Oberrheins.

2.2 Alkali-Kieselsäure-Reaktion

Die Beurteilung von Gesteinskörnungen für Beton auf Alkaliempfindlichkeit erfolgt nach der DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe Oktober 2013" (Alkali-Richtlinie). Die Gesteinskörnung darf in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I eingestuft werden, wenn 1. kein Verdacht besteht, dass die Gesteinskörnung alkaliempfindliche Bestandteile enthält, wenn es sich also z.B. nach petrographischer Beurteilung eindeutig um ein geologisch unbedenkliches Vorkommen handelt und 2. dem Hersteller keine Schäden aus der Praxis bekannt sind.

Nach den vorliegenden Unterlagen kann die vorliegende Gesteinskörnung nach Alkali-Richtlinie – AlkR – (2013-10), Abschnitt 4.1 im Hinblick auf das geologische Vorkommen einer Gesteinskörnung nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E I aus unbedenklichem Vorkommen zugeordnet werden.

MATERIALPRÜFUNGSAMT FÜR DAS BAUWESEN ABTEILUNG BAUSTOFFE

Leiter der RAP Stra Prüfstelle

Fachliche Leiterin Fachgebiet A, D, H, I

Som No: W

Dipl.-Geol. Dr.rer.nat. E. Westiner

Dipl.-Geol. Dr.rer.nat. Sara Neidinger